

ATTESTATION MASQUE BARRIERE (à plis)

Composition : tissu 100% coton fils retors 30/2x30/2 91x53

Masse surfacique : 180g/m²

Finition ; mercerisé et sanforisé

Coloris : blanc optique

Lavage : résiste à plus de 100 lavages industriels

Rétrécissement : 4%

Monocouche

Attaches : soit élastique soit tissus biais 100% coton



UTILISATION :

- 1- Bien se laver les mains avec savon et eau chaude
- 2- Prendre le masque par les ficelles / élastiques
- 3- Passer les ficelles derrière la tête faire un nœud ou les élastiques derrière les oreilles
- 4- Vérifiez que le masque couvre bien le haut du nez ainsi que le bas du menton
- 5- Bien vérifier la position du masque

LAVAGE :

- Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage avec savon ou lessive) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

La direction